

ECHOWELL 11W WIRELESS CYCLE COMPUTER

a. WHEEL CIRCUMFERENCE
Roll the wheel until the valve stem is at its lowest point close to the ground, then mark this first point on the ground. Get on the bicycle and have a helper push you until the valve stem returns to its lowest point. Measure the distance between the marks. Enter this value to set the wheel circumference.

b. POPULAR TIRES CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE

Tire Size	Circumference Number
18 Inch	1439 mm
20 Inch	1596
22 Inch	1759
24x1.75	1888
24 Inch	1916
24x1 3/8	1942
26x1.40	1995
26x1.50	2030
26x1.75	2045
26x1.95	2099
26x2.1	2133
700C TUBULAR	2117
700x20C	2092
700x23C	2112
700x25C	2124
700x28C	2136
700x32C	2155
700x35C	2164
700x38C	2174
27.5 Inch	2193
28 Inch (700B)	2234
28.6 Inch	2281

C. BATTERY CHANGE
Low battery indicator

1 ALL CLEAR UNIT SELECTION CIRCUMFERENCE SETTING END SETTING

2 CLOCK SETTING ODO SETTING

3	CLOCK	DST	RTM	AVG	MAX	TMP	ODO	SCAN
3:14	CLK 12:00	DST 34557	RTM 1133	AVG 312	MAX 456	TMP 27.0C	ODO 1223	SCAN 3:14

4 RESET OPERATION (DST=0, RTM=0, AVG=0, MAX=0)

00	00	00	00	00	00	00	00	00
DST 34557	DST 000	RTM 000	AVG 00	MAX 00				

d. EL Back-light

e. KEY-LOCK

f. Power Off Auto Key-lock

g. Mount On Bracket

MAIN UNIT SETUP (Fig. 1)

INITIATE THE COMPUTER (ALL CLEAR)

- A battery is already loaded in the main unit when purchased.
- Hold down the SET button ② and RESET button ③ simultaneously for more than 3 seconds to initiate the computer and clear all data. **IMPORTANT: Be sure to initiate the computer before it is used, otherwise the computer may run errors.**
- The LCD segments will be tested automatically after the unit is initiated.
- Press MODE button ① to stop LCD test, then the flickering "KM/H".

UNIT SELECTION

Press MODE button ① to choose KM/H or M/H. Then press the SET button ② to store selection.

WHEEL CIRCUMFERENCE

Precise Measurement (Fig. a)

Roll the wheel until the valve stem is at its lowest point close to the ground, then mark this first point on the ground. Get on the bicycle and have a helper push you until the valve stem returns to its lowest point. Measure the distance between the marks. Enter this value to set the wheel circumference.

Quick Table (Fig. b): Get a suitable circumference value from the table.

FUNCTIONS (Fig. 3)

1: Current Speed 0.0–199.9 Km/h (120.0 Mile/h), 0.1 Km/h (Mile/h), +/- 0.1%
2: The current speed is always displayed on the upper set when riding. It displays current speed up to 199.9 Km/h or 120.0 Mile/h (for wheel diameters over 24 inches).

CLK: 12HR or 24HR Clock 1H00M–12H59M or 0H00M–23H59M, 1 Minute, +/- 0.3%
It can display the current time either in 12HR or 24HR clock.

DST: Trip Distance 0.00–999.99Km (Miles), 0.01Km (Mile), +/- 0.01%
The DST function accumulates the distance data from the last RESETE operation as long as the bike is being ridden.

RTM: Riding Time 0M00S–59M59S, 1 Second, 0H00M–99H59M, 1 Minute, +/- 0.03%
1. The RTM totals the riding time when the last RESETE operation is used.
2. It displays in 1 second increments when RTM is less than 1 hour and changes to 1 Minute increments after 1 hour. It will restart from zero after 100 hours.

AVG: Average Speed 0.0–199.9 Km/h (120.0 Mile/h), 0.1 Km/h (Mile/h), +/- 0.1%
1. It is calculated from the DST divided by the RTM. The average data counted is from the last RESETE to current point.
2. It will display "0.0" when RTM is less than 4 seconds.
3. It is updated about one second when RTM is over 4 seconds.

MAX: Maximum Speed 0.0–199.9 Km/h (120.0 Mile/h), 0.1 Km/h (Mile/h), +/- 0.1%
It shows the highest speed from the last RESETE operation.

TMP: Current Temperature °C / °F -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

ODO: Odometer 0–99999Km (Miles), 1Km (Mile), +/- 0.1%
The ODO accumulates total distance as long as the bicycle is running, the ODO data can be cleared by the All Clear operation only.

A: SCAN

1. Auto-Scanning Display Mode.
Press the MODE button ① till the **A** symbol is displayed. The computer will change the display modes in a loop sequence automatically every 5 seconds.

2. Fixed Display Mode.
Press the MODE button ① to turn off the **A** symbol and select a desired display mode; the computer will stop the auto-scanning display operation.

➕/➖: **Speed Pacer**
It flashes the ➕ speed pacer arrow while the current speed is higher than the average speed and the down arrow ➖ flickers conversely.

BUTTON AND OPERATIONS

MODE BUTTON ①

Quickly press this button to move in a loop sequence from one function screen to another.

LOCK/SET BUTTON ②

Hold down this button 2 seconds to get in or out of the setting screens when you want to reset to bike, or the current time of the CLK. (Fig. e)

LIGHT/RESET BUTTON ③

- Light for 4 seconds after each press. (Fig. d)
- The symbol "🔆" will appear to indicate the EL back-light function is at working status.
- Hold down the "RESET" button ③ till the LCD digit is blank, then release it. The computer will RESET the DST, RTM, AVG, MAX.

AVG: Average Speed 0.0–199.9 Km/h (120.0 Mile/h), 0.1 Km/h (Mile/h), +/- 0.1%
1. It is calculated from the DST divided by the RTM. The average data counted is from the last RESETE to current point.
2. It will display "0.0" when RTM is less than 4 seconds.
3. It is updated about one second when RTM is over 4 seconds.

MAX: Maximum Speed 0.0–199.9 Km/h (120.0 Mile/h), 0.1 Km/h (Mile/h), +/- 0.1%
It shows the highest speed from the last RESETE operation.

TMP: Current Temperature °C / °F -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

ODO: Odometer 0–99999Km (Miles), 1Km (Mile), +/- 0.1%
The ODO accumulates total distance as long as the bicycle is running, the ODO data can be cleared by the All Clear operation only.

A: SCAN

1. Auto-Scanning Display Mode.
Press the MODE button ① till the **A** symbol is displayed. The computer will change the display modes in a loop sequence automatically every 5 seconds.

2. Fixed Display Mode.
Press the MODE button ① to turn off the **A** symbol and select a desired display mode; the computer will stop the auto-scanning display operation.

➕/➖: **Speed Pacer**
It flashes the ➕ speed pacer arrow while the current speed is higher than the average speed and the down arrow ➖ flickers conversely.

CLOCK SETTING (Fig. 2)

- Change the LCD display to CLK screen.
- Press the SET button ② to enter the clock adjusting screen to setting the clock.
- A quick press of the MODE button ① to select 12HR or 24HR.
- Adjust the clock data as the data setting procedures.

RESET OPERATION (Fig. 4)

- Hold down the RESET button ③ till the LCD digit is blanked, then release it. The computer will reset AVG, DST, RTM and MAX data from stored values to zero.
- It cannot reset ODO, CLK.

AUTOMATIC START/STOP

1. The computer will automatically begin counting data upon riding and stop counting data when riding is stopped.
2. The flickering symbol "🔆" indicates that the computer is at start status.

POWER AUTO OFF

To preserve battery, this computer will automatically switch off and just displays the CLK data when it has not been used for about 15 minutes. The power will be turned on by pressing the SET button ② (Fig. g).

LOW BATTERY INDICATOR

- The symbol "🔋" will appear to indicate the battery is nearly exhausted.
- Replace battery with a new one within a few days after the symbol was appeared, otherwise the stored data may be lost when the battery voltage is too low.

BATTERY CHANGE (Fig. c)

- All data will be cleared when battery is replaced.
- This computer will allow you to re-key in data of ODO which you have had rode after replacing battery.
- Keep record the ODO data before you remove the old battery.
- Replace with a new CR2025 battery in the compartment on the back of the computer with the positive (+) pole toward the battery cap.
- Initiate the main unit again.

PRECAUTIONS

- Do not leave the main unit exposed to direct sunlight when you don't ride the bike.
- Do not try to disassemble the main unit or its accessories.
- Check relative position between sensor, magnet and main unit periodically.
- Don't use thinner, alcohol or benzine to clean the main unit or its accessories when they become dirty.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CHECK YOUR COMPUTER	REMEDY
No display	1. Is the battery dead? 2. Is the battery installation correct?	1. Change one new battery. 2. Be sure that the positive pole of the battery is facing the battery cap. 3. Refer to "Circumference Setting" and enter correct value.
No current speed or incorrect data	1. Is it at the MAIN UNIT SETUP or other setting displays? 2. Is the relative position, gap between sensor and magnet correct? 3. Is the circumference value input correct? 4. Is the sensing distance too long or the installation angle of the sensor incorrect? 5. Is the sensor battery nearly exhausted? 6. Is there any strong interference source nearby?	1. Refer to "Circumference Setting" and enter correct value. 2. Refer to Installations and re-adjust position and gap correctly. 3. Refer to "Circumference Setting" and enter correct value. 4. Refer to Installations and adjust distance or angle between the main unit and the sensor. 5. Change the new battery. 6. Move the computer from this interference source.
Irregular display		Refer to the "Main Unit Setup" and initiate the computer again.
LCD is black	Have you left the main unit exposed to direct sunlight and no riding for a long time?	Place main unit in the shade to return to normal state. There won't be negative effect for data.
Display is slow	Is the temperature below 0°C (32°F)?	Unit will return to normal state when the temperature rises.

Sensor: No Contact Magnetic Sensor.
Battery Type: 3.0V Battery X 1 (Typical No. CR2025)
Battery Operating Life: CR2025 in Main Unit About one year (based on the average riding time of 1.5 hours per day) CR2032 in Speed Transmitter Around 24000km
Dimensions/Weight: 33 x 51 x 13.5mm / 22.4g
Wheel Circumference Setting: 1mm - 3999mm (1mm increment)
Operation Temperature: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Storage Temperature: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

PREPARAZIONE DEL COMPUTER (Fig. 1)

AVVIO DEL COMPUTER (azzerramento)

- Al momento dell'acquisto il computer è già dotato di una batteria.
- Premere contemporaneamente il pulsante SET ② e RESET ③ per oltre tre secondi per avviare il computer e cancellare tutti i dati. **IMPORTANTE: Accertarsi di eseguire le operazioni di avviamento del computer prima di utilizzarlo, altrimenti potrà fornire risultati errati.**
- Quando si avvia il computer, viene effettuata una scansione automatica dei segmenti del display a cristalli liquidi.
- Premere il pulsante MODE ① per interrompere la scansione. L'indicazione "KM/H" lampeggia.

SCELTA DELL'UNITA' DI MISURA

Premere il pulsante MODE ① per selezionare KM/h (chilometri all'ora) o M/h (migliaia all'ora). Premere quindi il pulsante SET ② per confermare la scelta.

CIRCONFENZA DELLA RUOTA

Misurazione accurata (Fig. a)

Far girare la ruota fino a quando il gambo della valvola si trova in corrispondenza del punto più vicino al suolo e marcare quindi questo primo punto sul suolo. Salire in bicicletta e farsi spingere da qualcuno fino a quando la valvola non raggiunge di nuovo il punto più basso. Segnare quindi il secondo punto sul suolo e misurare la distanza tra i segni. Inserire il valore per impostare la circonferenza della ruota.

Tabella di riferimento rapido (Fig. b):

Ricavare un valore di circonferenza adeguato dalla tabella.

FUNZIONI (Fig. 3)

1: velocità di corsa 0.0–199.9 Km/h (120.0 Mile/h), 0.1 Km/h (Mile/h), +/- 0.1%
La velocità di corsa viene sempre visualizzata nella parte alta del display. Esso indica la velocità di corsa fino ad un massimo di 199.9 KM/H o 120 Miglia/h (M/H) (per ruote con un diametro superiore a 24 pollici).

CLK: Orologio a 12 ore o 24 ore 1H00M–12H59M or 0H00M–23H59M, 1 Min, +/- 0.3%
Visualizza l'ora esatta. Può essere impostato a 12 o 24 ore.

DST: distanza del percorso 0.00–999.99Km (Miles), 0.01Km (Mile), +/- 0.01%
La funzione DST calcola la distanza dall'ultima operazione di RESETE (azzerramento) fino a quando la bicicletta non si ferma.

RTM: Durata del percorso 0M00S–59M59S, 1 Second, 0H00M–99H59M, 1 Min, +/- 0.03%
1. La funzione RTM calcola la durata del percorso dall'ultima operazione di RESETE (azzerramento).
2. Quando RTM è inferiore a un'ora, il display visualizza incrementi di 1 secondo mentre passa a incrementi di un secondo quando RTM è superiore a un'ora. Dopo 100 ore ricomincerà da zero.

BUTTON AND OPERATIONS

MODE BUTTON ①

Quickly press this button to move in a loop sequence from one function screen to another.

LOCK/SET BUTTON ②

Hold down this button 2 seconds to get in or out of the setting screens when you want to reset to bike, or the current time of the CLK. (Fig. e)

LIGHT/RESET BUTTON ③

- Light for 4 seconds after each press. (Fig. d)
- The symbol "🔆" will appear to indicate the EL back-light function is at working status.
- Hold down the "RESET" button ③ till the LCD digit is blank, then release it. The computer will RESET the DST, RTM, AVG, MAX.

AVG: Velocità media 0.0–199.9 Km/h (120.0 Mile/h), 0.1 Km/h (Mile/h), +/- 0.1%
1. La velocità media viene calcolata dividendo la DST (distanza del percorso) per RTM. La media viene quindi calcolata dall'ultima operazione di RESETE (azzerramento) fino al punto attuale.
2. Quando RTM è inferiore a 4 secondi, verrà visualizzato "0.0".
3. Quando RTM è superiore a 4 secondi, la funzione viene aggiornata ogni secondo.

MAX: velocità massima 0.0–199.9 Km/h (120.0 M/H), 0.1 Km/h (M/h), +/- 0.1%
La funzione MAX visualizza la velocità più elevata raggiunta dopo l'ultima operazione di RESETE (azzerramento).

TMP: Temperatura corrente -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

ODO: Odometro 0–99999Km (Miles), 1Km (Mile), +/- 0.1%
La funzione ODO totalizza la distanza totale percorsa dalla bicicletta. Questi dati possono essere cancellati solo con la funzione ALL CLEAR (AC).

A: SCAN

1. Modalità di visualizzazione Scansione automatica
Premere il pulsante MODE ① finché non viene visualizzato il simbolo **A**. Il computer passerà automaticamente da una modalità di visualizzazione all'altra in sequenza chiusa ogni 5 secondi.

2. Modalità di visualizzazione fissa
Premere il pulsante MODE ① per spegnere il simbolo **A** e selezionare la modalità di visualizzazione desiderata. Il computer interrompe la visualizzazione Scansione automatica.

➕/➖: **Indicatore di velocità**
Mentre la bicicletta è in movimento, il simbolo "➕" lampeggia se la velocità del momento è superiore alla velocità media mentre, al contrario, lampeggia il simbolo "➖" se la velocità del momento è inferiore a quella media.

PULSANTI e OPERAZIONI NORMALI

Pulsante MODE ①

Premere rapidamente questo pulsante per spostarsi in sequenza da un display di una funzione all'altro.

Pulsante LOCK/SET ②

Tenere premuto per oltre due secondi il pulsante SET ② per entrare o uscire dagli schermi di regolazione quando si vuole inserire la circonferenza della ruota della bicicletta oppure regolare l'orologio CLK per sincronizzarlo con l'ora esatta. (Fig. e)

Pulsante LIGHT/RESET ③

- Si accende per 4 secondi a ogni pressione. (Fig. d)
- Il simbolo "🔆" indica che la retroilluminazione EL è in funzione.
- Tenere premuto il pulsante "RESET" ③ finché sullo schermo a cristalli liquidi non sarà visualizzato alcun dato, quindi lasciare il pulsante. Il computer azzererà i dati memorizzati di AVG, DST, RTM, AVG, MAX.

START / STOP automatico

1. Il computer comincerà automaticamente il suo conteggio nel momento in cui si inizia la corsa.
2. mentre smetterà di conteggiare appena ci si ferma. Il simbolo "🔆" lampeggiante significa che il computer si trova nello stato di START (avvio).

ACCENSIONE/SPENNAMENTO AUTOMATICO (OFF)

Per non consumare la batteria, il computer si spegne automaticamente e visualizza solo l'orologio CLK quando non viene utilizzato per circa 15 minuti. Si riaccenderà automaticamente premendo il pulsante SET ② (Fig. g).

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

- Il simbolo "🔋" apparirà per indicare che la batteria è quasi esaurita.
- Sostituire la batteria vecchia con una nuova entro pochi giorni da quando è comparso il suddetto simbolo, altrimenti i dati memorizzati potrebbero andare perduti nel caso in cui il voltaggio della batteria raggiunga un livello troppo basso.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (Fig. c)

- Tutti i dati vengono cancellati quando la batteria viene sostituita.
- Questo computer consente di conservare i dati ODO che sono stati precedentemente registrati, dopo che la batteria è stata sostituita.
- Registrare comunque per sicurezza i dati ODO prima di rimuovere la batteria vecchia.
- Sostituire la batteria vecchia con una nuova batteria CR2025 e collocarla nel vano situato nella parte posteriore del computer con il polo positivo (+) verso il coperchio del vano batteria.
- Avviare di nuovo l'unità principale.

PRECAUZIONI

- Non lasciare l'unità principale sotto l'esposizione diretta dei raggi solari a meno che non si stia utilizzando la bicicletta.
- Non smontare l'unità principale o i suoi accessori.

EINSTELLUNG DES HAUPTTEILES (Abb. 1)

Starten des Computers (alles löschen)

- Beim Kauf des Hauptteiles ist die Batterie bereits eingesetzt.
- Drücken Sie den Set-Knopf ② und RESET-Knopf ③ gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang, um den Computer zu starten und um alle Daten zu löschen. **Wichtig: Starten Sie den Computer, bevor Sie ihn erstmals benutzen.**
- Andermalkindern Fehler auftreten.
- Die LCD-Segmente werden automatisch nach dem Start getestet.
- Drücken Sie den Modus-Knopf ①, um den LCD-Test zu stoppen. Anschließend erscheint das flackernde "KM/H".

Einheitsauswahl

Drücken Sie den Modus-Knopf ①, um zwischen KM/h und Meilen zu wählen. Anschließend drücken Sie den Set-Knopf ②, um Ihre Auswahl zu speichern.

Einstellung des Radumfangs

Genauere Messung (Abb. a)

Rollen Sie das Rad, bis das Ventil genau unten steht. Markieren Sie diesen ersten Punkt auf dem Boden. Setzen Sie sich auf das Fahrrad und lassen Sie sich von einem Helfer anschreiben, bis das Ventil wieder den niedrigsten Punkt erreicht. Markieren Sie diesen zweiten Punkt auf dem Boden. Messen Sie den Abstand zwischen den Markierungen. Geben Sie diesen Wert als Radumfang ein.

Table (Abb. b):

Lesen Sie den entsprechenden Radumfangwert aus der Tabelle ab.

FUNKTIONEN (Abb. 3)

1: Aktuelle Geschwindigkeit 0.0–199.9 Km/h (120.0 Meilen/h), 0.1 Km/h (Meilen/h), +/- 0.1%
Die aktuelle Geschwindigkeit wird beim Fahren immer im oberen Teil angezeigt. Es zeigt eine aktuelle Geschwindigkeit von bis zu 199.9 Km/h oder 120 Meilen/h (Mile/h) (bei Radraddmessern von über 24 inches) an.

CLK: 12-Stunden oder 24-Stunden Uhr 1H00M–12H59M oder 0H00M–23H59M, 1 Min, +/- 0.3%
Zeigt die aktuelle Zeit entweder in der 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige an.

DST: Fahrstrecke 0.00–999.99 Km (Meilen), 0.01Km (Meilen), +/- 0.01%
Die DST-Funktion akkumuliert die Daten der reinen Fahrzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt.

RTM: Fahrzeit 0M00S–59M59S 1Sek, 0St00Min–99St59Min59S, 1Min, +/- 0.03%
1. Die RTM gibt die Gesamtfahrzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt an.
2. Es zeigt den Zuwachs in Schritten von 1 Sekunden an, wenn RTM weniger als 1 Stunde beträgt. Sobald RTM mehr als eine Stunde beträgt, werden die Zuwächse in 1 Sekunden Schritten angezeigt. Es stellt sich von alleine auf 0 zurück, sobald mehr als 100 Stunden erreicht werden.

FEHLERBESEITIGUNG

Lesen Sie erst das folgende, bevor Sie den Fahrradcomputer zum reparieren bringen.

PROBLEMA	COSA CONTROLLARE	RIMEDIO
Hauptteil hat keine Anzeige	1. Ist die Batterie leer? 2. Ist die Batterie falsch eingelegt?	1. Ersetzen Sie die Batterie. 2. Versichern Sie sich, daß der Pluspol der Batterie zum Verschlussdeckel zeigt.
Keine aktuelle Geschwindigkeitsanzeige oder falsche Daten	1. Befinden Sie sich im Einstellungs Menü des Hauptteil oder einem anderen Einstellungs Menü? 2. Ist die Position des Sensor und der Abstand zwischen dem Magneten und dem Sensor ordnungsgemäß? 3. Ist der Radumfang korrekt eingestellt? 4. Ist die Übertragungsdistanz zu groß oder der eingestellte Winkel des Sensors falsch? 5. Ist die Sensorbatterie fast verbraucht? 6. Gibt es eine starke, konfliktträchtige Störquelle in der Nähe?	1. Lesen Sie in der ANBAU nach und machen Sie die entsprechenden Korrekturen. 3. Sehen Sie unter der Radumfang-Einstellung nach und geben Sie die korrekten Daten ein. 4. Sehen Sie in ANBAU nach und machen Sie die entsprechenden Längen- oder Winkelanpassungen zwischen dem Hauptteil und dem Sensor. 5. Ersetzen Sie die alte durch eine neue Batterie. 6. Bewegen Sie sich von der Störquelle fort.
Irreguläre Anzeige		Sehen Sie in den Einstellungen für das Hauptteil nach und starten Sie den Computer entsprechend neu.
Schwarze LCD-Anzeige	Hatten Sie das Hauptteil in der prallen Sonne gelassen, während Sie nicht gefahren sind?	Gegen Sie das Hauptteil in den Schatten, bis die normale Anzeige wieder erscheint. Die Daten werden hiervon nicht beeinflusst.
Die Anzeige ist langsam	Ist die Temperatur unter 0°C (32°F)?	Die Hauptteil kehrt in den normalen Betrieb zurück, sobald die Temperatur steigt.

Sensor: kontaktloser Magnetsensor
Batterietyp: Eine 3.0V Batterie X 1 (Typen-Nr.: CR2025)
Batterielebensdauer: CR2025 im Computer Ca. ein Jahr (bei einer Fahrzeit von 1.5 Stunden pro Tag, CR2032 im Sender zur Geschwindigkeitsmessung ca. 24000km
Abmessung / Gewicht: 33 x 51 x 13.5mm / 22.4g
Radumfang-Einstellung: 1mm - 3999 mm (Zunahme um 1 mm)
Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Lagerungstemperatur: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

EINSTELLUNG DES HAUPTTEILES (Abb. 1)

Starten des Computers (alles löschen)

- Beim Kauf des Hauptteiles ist die Batterie bereits eingesetzt.
- Drücken Sie den Set-Knopf ② und RESET-Knopf ③ gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang, um den Computer zu starten und um alle Daten zu löschen. **Wichtig: Starten Sie den Computer, bevor Sie ihn erstmals benutzen.**
- Andermalkindern Fehler auftreten.
- Die LCD-Segmente werden automatisch nach dem Start getestet.
- Drücken Sie den Modus-Knopf ①, um den LCD-Test zu stoppen. Anschließend erscheint das flackernde "KM/H".

Einheitsauswahl

Drücken Sie den Modus-Knopf ①, um zwischen KM/h und Meilen zu wählen. Anschließend drücken Sie den Set-Knopf ②, um Ihre Auswahl zu speichern.

Einstellung des Radumfangs

Genauere Messung (Abb. a)

Rollen Sie das Rad, bis das Ventil genau unten steht. Markieren Sie diesen ersten Punkt auf dem Boden. Setzen Sie sich auf das Fahrrad und lassen Sie sich von einem Helfer anschreiben, bis das Ventil wieder den niedrigsten Punkt erreicht. Markieren Sie diesen zweiten Punkt auf dem Boden. Messen Sie den Abstand zwischen den Markierungen. Geben Sie diesen Wert als Radumfang ein.

Table (Abb. b):

Lesen Sie den entsprechenden Radumfangwert aus der Tabelle ab.

FUNKTIONEN (Abb. 3)

1: Aktuelle Geschwindigkeit 0.0–199.9 Km/h (120.0 Meilen/h), 0.1 Km/h (Meilen/h), +/- 0.1%
Die aktuelle Geschwindigkeit wird beim Fahren immer im oberen Teil angezeigt. Es zeigt eine aktuelle Geschwindigkeit von bis zu 199.9 Km/h oder 120 Meilen/h (Mile/h) (bei Radraddmessern von über 24 inches) an.

CLK: 12-Stunden oder 24-Stunden Uhr 1H00M–12H59M oder 0H00M–23H59M, 1 Min, +/- 0.3%
Zeigt die aktuelle Zeit entweder in der 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige an.

DST: Fahrstrecke 0.00–999.99 Km (Meilen), 0.01Km (Meilen), +/- 0.01%
Die DST-Funktion akkumuliert die Daten der reinen Fahrzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt.

RTM: Fahrzeit 0M00S–59M59S 1Sek, 0St00Min–99St59Min59S, 1Min, +/- 0.03%
1. Die RTM gibt die Gesamtfahrzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt an.
2. Es zeigt den Zuwachs in Schritten von 1 Sekunden an, wenn RTM weniger als 1 Stunde beträgt. Sobald RTM mehr als eine Stunde beträgt, werden die Zuwächse in 1 Sekunden Schritten angezeigt. Es stellt sich von alleine auf 0 zurück, sobald mehr als 100 Stunden erreicht werden.

BUTTON AND OPERATIONS

MODE BUTTON ①

Quickly press this button to move in a loop sequence from one function screen to another.

LOCK/SET BUTTON ②

Hold down this button 2 seconds to get in or out of the setting screens when you want to reset to bike, or the current time of the CLK. (Fig. e)

LIGHT/RESET BUTTON ③

- Light for 4 seconds on each betätigung. (Abb. d)
- Das Symbol "🔆" wird erscheinen, um anzugeben, dass die Display-Beleuchtung aktiviert ist.
- Halten Sie den RESET-Knopf ③ solange gedrückt, bis die LCD-Anzeige leer ist und lassen Sie ihn dann los. Der Computer wird nun die bisher gespeicherten Werte von DST, RTM, AVG, MAX mit Null ersetzen.

Einstellen der Uhrzeit (Abb. 2)

- Wechseln Sie von der LCD-Anzeige zur CLK-Anzeige.

AVG: Durchschnittsgeschwindigkeit 0.0–199.9 Km/h (120.0 Meilen/h), 0.1 Km/h (Meilen/h), +/- 0.1%
1. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird errechnet aus der DST geteilt durch die RTM. Der Durchschnittswert wird vom letzten Reset bis zum aktuellen Standort gezählt.
2. Die Anzeige "0.0" erscheint, wenn RTM weniger als 4 Stunden beträgt.
3. Die Daten werden sekundlich aktualisiert, sobald RTM über 4 Sekunden beträgt.

MAX: Höchstgeschwindigkeit 0.0–199.9 Km/h (120.0 Meilen/h), 0.1 Km/h (Meilen/h), +/- 0.1%
Zeigt die höchste Geschwindigkeit an, welche seit den letzten Reset gefahren wurde.

TMP: Aktuelle Temperatur -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

ODO: Gesamtkilometerstand 0–99999Km (Miles), 1Km (Mile), +/- 0.1%
Der Kilometerzähler akkumuliert die Gesamtstrecke, die Sie mit Ihrem Fahrrad gefahren sind. Der Kilometerzähler kann nur durch den "Alles-Löschen"-Vorgang gelöscht werden.

A: Autocan

- Anzeige mit automatischem Durchsuchen
Drücken Sie die ① Taste MODE, bis das Symbol **A** angezeigt wird. Der Computer ändert die Anzeige automatisch alle 5 Sekunden in einer Schleife.
- Fest eingestellte Anzeige
Drücken Sie die ① Taste MODE, um das Symbol **A** auszuschalten, und wählen Sie die gewünschte Anzeige aus. Der Computer beendet die Anzeige mit automatischem Durchsuchen.

➕/➖: **Geschwindigkeitsanzeiger**
Der "➕" Anzeiger blinkt auf, wenn die aktuelle Geschwindigkeit über dem Durchschnitt liegt. Der "➖" Anzeiger blinkt auf, wenn die aktuelle Geschwindigkeit unter dem Durchschnitt liegt.

Knöpfe und Normalbetrieb

Mode-Knopf ①

Drücken Sie die ① Taste MODE, bis das Symbol **A** angezeigt wird. Der Computer ändert die Anzeige automatisch alle 5 Sekunden in einer Schleife.

LOCK/SET-Knopf ②

Halten Sie den SET-Knopf ② länger als 2 Sekunden gedrückt um zu den Einstellungsmenü des Rad, Radumfangs oder der Uhrzeiteinstellung möchten, müssen Sie den Set-Knopf ② drücken. (Abb. e)

LIGHT/RESET-Knopf ③

- Licht für 4 Sekunden nach jeder Betätigung. (Abb. d)
- Das Symbol "🔆" wird erscheinen, um anzugeben, dass die Display-Beleuchtung aktiviert ist.
- Halten Sie den RESET-Knopf ③ solange gedrückt, bis die LCD-Anzeige leer ist und lassen Sie ihn dann los. Der Computer wird nun die bisher gespeicherten Werte von DST, RTM, AVG, MAX mit Null ersetzen.

Einstellen der Uhrzeit (Abb. 2)

- Wechseln Sie von der LCD-Anzeige zur CLK-Anzeige.

EINSTELLUNG DES HAUPTTEILES (Abb. 1)

Starten des Computers (alles löschen)

- Beim Kauf des Hauptteiles ist die Batterie bereits eingesetzt.
- Drücken Sie den Set-Knopf ② und RESET-Knopf ③ gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang, um den Computer zu starten und um alle Daten zu löschen. **Wichtig: Starten Sie den Computer, bevor Sie ihn erstmals benutzen.**
- Andermalkindern Fehler auftreten.
- Die LCD-Segmente werden automatisch nach dem Start getestet.
- Drücken Sie den Modus-Knopf ①, um den LCD-Test zu stoppen. Anschließend erscheint das flackernde "KM/H".

Einheitsauswahl

Drücken Sie den Modus-Knopf ①, um zwischen KM/h und Meilen zu wählen. Anschließend drücken Sie den Set-Knopf ②, um Ihre Auswahl zu speichern.

Einstellung des Radumfangs

Genauere Messung (Abb. a)

Rollen Sie das Rad, bis das Ventil genau unten steht. Markieren Sie diesen ersten Punkt auf dem Boden. Setzen Sie sich auf das Fahrrad und lassen Sie sich von einem Helfer anschreiben, bis das Ventil wieder den niedrigsten Punkt erreicht. Markieren Sie diesen zweiten Punkt auf dem Boden. Messen Sie den Abstand zwischen den Markierungen. Geben Sie diesen Wert als Radumfang ein.

Table (Abb. b):

Lesen Sie den entsprechenden Radumfangwert aus der Tabelle ab.

FUNKTIONEN (Abb. 3)

1: Aktuelle Geschwindigkeit 0.0–199.9 Km/h (120.0 Meilen/h), 0.1 Km/h (Meilen/h), +/- 0.1%
Die aktuelle Geschwindigkeit wird beim Fahren immer im oberen Teil angezeigt. Es zeigt eine aktuelle Geschwindigkeit von bis zu 199.9 Km/h oder 120 Meilen/h (Mile/h) (bei Radraddmessern von über 24 inches) an.

CLK: 12-Stunden oder 24-Stunden Uhr 1H00M–12H59M oder 0H00M–23H59M, 1 Min, +/- 0.3%
Zeigt die aktuelle Zeit entweder in der 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige an.

DST: Fahrstrecke 0.00–999.99 Km (Meilen), 0.01Km (Meilen), +/- 0.01%
Die DST-Funktion akkumuliert die Daten der reinen Fahrzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt.

RTM: Fahrzeit 0M00S–59M59S 1Sek, 0St00Min–99St59Min59S, 1Min, +/- 0.03%
1. Die RTM gibt die Gesamtfahrzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt an.
2. Es zeigt den Zuwachs in Schritten von 1 Sekunden an, wenn RTM weniger als 1 Stunde beträgt. Sobald RTM mehr als eine Stunde beträgt, werden die Zuwächse in 1 Sekunden Schritten angezeigt. Es stellt sich von alleine auf 0 zurück, sobald mehr als 100 Stunden erreicht werden.

FEHLERBESEITIGUNG

Lesen Sie erst das folgende, bevor Sie den Fahrradcomputer zum reparieren bringen.

PROBLEMA	COSA CONTROLLARE	RIMEDIO
Hauptteil hat keine Anzeige	1. Ist die Batterie leer? 2. Ist die Batterie falsch eingelegt?	1. Ersetzen Sie die Batterie. 2. Versichern Sie sich, daß der Pluspol der Batterie zum Verschlussdeckel zeigt.
Keine aktuelle Geschwindigkeitsanzeige oder falsche Daten	1. Befinden Sie sich im Einstellungs Menü des Hauptteil oder einem anderen Einstellungs Menü? 2. Ist die Position des Sensor und der Abstand zwischen dem Magneten und dem Sensor ordnungsgemäß? 3. Ist der Radumfang korrekt eingestellt? 4. Ist die Übertragungsdistanz zu groß oder der eingestellte Winkel des Sensors falsch? 5. Ist die Sensorbatterie fast verbraucht? 6. Gibt es eine starke, konfliktträchtige Störquelle in der Nähe?	1. Lesen Sie in der ANBAU nach und machen Sie die entsprechenden Korrekturen. 3. Sehen Sie unter der Radumfang-Einstellung nach und geben Sie die korrekten Daten ein. 4. Sehen Sie in ANBAU nach und machen Sie die entsprechenden Längen- oder Winkelanpassungen zwischen dem Hauptteil und dem Sensor. 5. Ersetzen Sie die alte durch eine neue Batterie. 6. Bewegen Sie sich von der Störquelle fort.
Irreguläre Anzeige		Sehen Sie in den Einstellungen für das Hauptteil nach und starten Sie den Computer entsprechend neu.
Schwarze LCD-Anzeige	Hatten Sie das Hauptteil in der prallen Sonne gelassen, während Sie nicht gefahren sind?	Gegen Sie das Hauptteil in den Schatten, bis die normale Anzeige wieder erscheint. Die Daten werden hiervon nicht beeinflusst.
Die Anzeige ist langsam	Ist die Temperatur unter 0°C (32°F)?	Die Hauptteil kehrt in den normalen Betrieb zurück, sobald die Temperatur steigt.

Sensor: kontaktloser Magnetsensor
Batterietyp: Eine 3.0V Batterie X 1 (Typen-Nr.: CR2025)
Batterielebensdauer: CR2025 im Computer Ca. ein Jahr (bei einer Fahrzeit von 1.5 Stunden pro Tag, CR2032 im Sender zur Geschwindigkeitsmessung ca. 24000km
Abmessung / Gewicht: 33 x 51 x 13.5mm / 22.4g
Radumfang-Einstellung: 1mm - 3999 mm (Zunahme um 1 mm)
Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Lagerungstemperatur: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)